

Tipo de Expediente o Documento:

Expedientes Unitarios 2008

Plantel	Municipio	Contrato	Obra
Normal Benemérita y Centenaria del Estado de San Luis Potosí	S.L.P.	53105003-001-08/A	Conclusion de 1ª Etapa de la Unidad Educativa.
Normal Benemérita y Centenaria del Estado de San Luis Potosí	S.L.P.	53105003-001-08/B	2ª Etapa de la Unidad Educativa.
Icat, Monte Oscuro	Mexquitic de Carmona	53105003-002-08	1ª Etapa de la construcción del edificio "B", estructura U-2C, planta baja, cooperativa y bodega (2 ee), servicios sanitarios (2 ee), aula usos múltiples (3 ee) y laboratorio de informática (3 ee).
Sec. Gral. Nueva Creación, Ciudad Satélite.	S.L.P.	53058004-001-08	Construcción de la 1ª etapa de la infraestructura del plantel.
Sec. Gral. Nueva Creación, Fraccionamiento Aguaje 2000	S.L.P.	53058004-002-08	Construcción edif. "B", estructura U-3C, planta baja, servicio sanitario, 1 aula 2 ee, dirección 1 ee. entreeje para escalera y 2 aulas didácticas de 2.5 ee.
E.P. Venustiano Carranza, La Hierbabuena	Sta. Maria del Rio	AD-IECE-001-2008-EST-A	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Miguel Hidalgo y Costilla, El Zapote	Ahualulco	AD-IECE-001-2008-EST-B	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Niños Heroes, Canada Grande	Ahualulco	AD-IECE-001-2008-EST-C	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Josefa Ortiz de Dominguez, Limon de la Pena	Sta. Catarina	AD-IECE-001-2008-EST-D	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Jose Clemente Orozco, Tanque de los Angeles	Cd. Del Maiz	AD-IECE-001-2008-EST-E	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Venustano Carranza, Zamachihue	Cd. Del Maiz	AD-IECE-001-2008-EST-F	Construccion de Aula Desayundor
E.P. 20 de Noviembre, Palo Seco	Villa Juarez	AD-IECE-001-2008-EST-G	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Profr. Magdalena Vazquez, Ojo de Solano	Cd. Fernandez	AD-IECE-001-2008-EST-H	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Melchor Ocampo, Sta. Martha	Tamuín	AD-IECE-001-2008-EST-I	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Hermenegildo Galeana, Uhaxuco	Xilitla	AD-IECE-001-2008-EST-J	Construccion de Aula Desayundor
E.P. Fernando Vazquez, Himno Nal.	S.L.P.	AD-IECE-002-2008-EST	Rehabilitación de S.S. Y Construcción Rampa Acceso
E.P. Francisco Zarate Villegas, Col. La Tuna	S.L.P.	AD-IECE-003-2008-EST	Construccion de 2 Aulas Didacticas Est. Reg. 6 x 8 aisladas, (1a. Etapa)
Clinica de Matehuala	Matehuala	AD-IECE-004-2008-EST	Construcción de ampliación de Clinica. P.B. Consulta Externa de Especialidades y P.A. Gobierno y Enseñanza

Lic. José Lopez Portillo, Chununtzen	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Francisco Sarabia, Tantocoy	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Adolfo López Mateos, Tandzumadz	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-C	Sustitución de Cerco malla
Damian Carmona, El Nacimiento	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta y cerco de malla
Fernando Montes de Oca, Cruz Balnca Tantocoy	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Graciano Sanchez, San José de las Flores	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
León García, Jilim Tantocoy III	Huehuetlan	AD-IECE-005-2008-EST-G	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Ezequiel Ahumada, Sta. Martha	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-A	Sustitución de Cerco
Pedro Antonio de los Santos, Altzajib	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-B	Sustitución de Cubierta
Rubén Dario, Tanchanhuil 2a. Secc.	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-C	Sustitución de Cerco malla tipo ciclon
Vicente Riva Palacio, Xolol	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Niños Héroe, Altzajib	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Benito Juarez, Patnel	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
Ignacio Zaragoza, Pokchich	San Antonio	AD-IECE-006-2008-EST-G	Sustitución de Cerco malla tipo ciclon
Albergue Sor Juana Ines de la Cruz	Lagunillas	AD-IECE-007-2008-EST-A	Rehabilitación de edificio(impermeabilización, pisos y azulejo, pintura e instalaciones)
J.N. Manuel Acuña, El Aguacate	Rayon	AD-IECE-007-2008-EST-B	Sustitución de banquetta, reparación aplanados, pintura e impermeabilización
E.P. Josefa Ortiz de Dominguez y E.P. Gral. Mariano Arista, Tercera	S.L.P.	AD-IECE-008-2008-EST	Cubierta para patio
Normal del Estado, Benemérita y Centenaria	S.L.P.	AD-IECE-009-2008-FED	Suministro y colocación de cerca de malla tipo ciclon 56.78 Mts.
CECATI No. 027, Col. Himno Nal.	S.L.P.	AD-IECE-010-2008-FED	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones
CBTA No. 196, Villa de Pozos	S.L.P.	AD-IECE-011-2008-FED	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
Cedie No. 2, Guadalupe Rodea de Jongitud, Col. Morales	S.L.P.	AD-IECE-012-2008-EST	Reparacion de Estructura fisica en losa y traves en fachada principal
E.T.V. Sec. Carlos Jongitud Barrios, Las Guapas	Rayon	AD-IECE-013-2008-EST	Rehabilitación (impermeabilización, muro contención, cableado de salidas, lámparas) y Construcción de 1 Aula

J.N. Grillito Cantor, Fracc. Lomas Poniente	Cd. Valles	AD-IECE-014-2008-EST-A	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. Mariano Jimenez, Fracc. Morelos	Cd. Valles	AD-IECE-014-2008-EST-B	Resanes y Pintura en Plafon
J.N. Xochitl, Col. Pimienta	Cd. Valles	AD-IECE-014-2008-EST-C	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
Centro Atención M. Ma. Montessori, Col. 18 de Marzo	Cd. Valles	AD-IECE-014-2008-EST-D	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Club de Leones No. 1, Col. 18 de Marzo	Cd. Valles	AD-IECE-014-2008-EST-E	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Francisco Zarco, Col. Pimienta	Cd. Valles	AD-IECE-014-2008-EST-F	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
Oficinas Urse, Huasteca Norte	Cd. Valles	AD-IECE-015-2008-EST-A	Construccion muro contención y barda perimetral
CDI No. 2, col. El Vergel	Cd. Valles	AD-IECE-015-2008-EST-B	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Cuahatemoc, Col. El mirador	Cd. Valles	AD-IECE-015-2008-EST-C	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta, Edif. A
E.P. Enrique Almazan Nieto	Cd. Valles	AD-IECE-015-2008-EST-D	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Lic. Luis Cabrera, El Abra	Cd. Valles	AD-IECE-016-2008-EST-A	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Rafael Nieto, Ej, San Felipe	Cd. Valles	AD-IECE-016-2008-EST-A	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
Sec. Gral. Jesús Flores Romero	Aquismon	AD-IECE-017-2008-EST	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. Fray Juan de Zumarraga, Tanchanaco,	Aquismon	AD-IECE-018-2008-EST-A	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. Gabriela Mistral, La Morena	Aquismon	AD-IECE-018-2008-EST-B	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Jaime Nuno, Tancuime	Aquismon	AD-IECE-018-2008-EST-C	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.T.V. Emiliano Zapata, Tanchanchin	Aquismon	AD-IECE-018-2008-EST-D	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.T.V. carlos Jonguitud Barrios, Santa Cruz,	Aquismon	AD-IECE-018-2008-EST-E	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. Francisco I. Madero, Sta. Barbara	Aquismon	AD-IECE-019-2008-EST-A	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Benito Juarez, Cuetaab,	Aquismon	AD-IECE-019-2008-EST-B	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Jose Ma.ria morelos, Mahutl	Aquismon	AD-IECE-019-2008-EST-C	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta

E.P. Rafael Ramirez, San Jose de Ojiba	Aquismon	AD-IECE-019-2008-EST-D	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. 21 de Marzo, Atlamaxatl	Matlapa	AD-IECE-020-2008-EST-A	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. El Pipila, Texquitote	Matlapa	AD-IECE-020-2008-EST-B	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
J.N. Julian Carrillo	Matlapa	AD-IECE-020-2008-EST-C	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.T.V. Sec. Manuel Jose Othon, Tlaxco	Matlapa	AD-IECE-020-2008-EST-D	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.T.V. Sec. Sor Juana Ines de la Cruz	Matlapa	AD-IECE-020-2008-EST-E	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
Sec. Tec. No. 71, Nexcuayo	Matlapa	AD-IECE-020-2008-EST-F	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Ricardo Flores Magon	S.L.P.	AD-IECE-021-2008-EST-G	Rehabilitacion de 1 aula didactica y const. Cubierta para patio
J.N. Lic. Benito Juarez, Mazatetl	Tamazunchale	AD-IECE-022-2008-EST-A	Sustitución de losas de cubierta
E.P. Rafael Ramirez, Col. Buenos Aires	Tamazunchale	AD-IECE-022-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
CAM Ignacio Trigueros, Cabecera	Tamazunchale	AD-IECE-022-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Lazaro Cardenas, Tamacol,	Tamazunchale	AD-IECE-023-2008-EST-A	Construccion muro de contención
E.P. Emiliano Zapata, Ixtla Santiago	Tamazunchale	AD-IECE-023-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Miguel Hidalgo, Santiago Centro	Tamazunchale	AD-IECE-023-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Julian Carrillo, Tlalnepantla	Tamazunchale	AD-IECE-023-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Silvestre Revuelta, Taman	Tamazunchale	AD-IECE-024-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. 15 de Septiembre, PapatLaco	Tamazunchale	AD-IECE-024-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Ignacio Altamirano, Huazalingo	Tamazunchale	AD-IECE-024-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.T.V. Constituyentes , Huazalingo	Tamazunchale	AD-IECE-024-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Aquiles, Sta. Ma. Picula	Tamazunchale	AD-IECE-025-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Emiliano Zapata, Zacatipan	Tamazunchale	AD-IECE-025-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta

E.P. Lazaro Cardenas, Pemechico	Tamazunchale	AD-IECE-025-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.T.V. Ricardo Flores Magon, Encino Solo	Tamazunchale	AD-IECE-025-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Cuauhtemoc, Bo. Guadalupe	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Alvaro Obregon, Agua Zarca	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Netzahualcoyotl, Tacial	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Vicente Guerrero, Vega Larga	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Leona Vicario, Xaltipo	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.T.V. Ninos Heroes, Aguasarca	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.T.V. Miguel de la Madrid Hurtado, San Fco.	Tamazunchale	AD-IECE-026-2008-EST-G	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Manuel Jose Othon, Col. Emiliano Zapata 2a. Secc.	Tamazunchale	AD-IECE-027-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N. Malitzin, Callejon Zoyotla	Tamazunchale	AD-IECE-027-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Fed Benito Juarez, Barrio Progreso	Tamazunchale	AD-IECE-027-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N.I. JUAN DE LA BARRERA, EN SAN NICOLAS	Tanlajas	AD-IECE-028-2008-EST-A	SUSTITUCION DE CUBIERTA DE DOS AULAS DIDACTICAS
J.N.I. CUAUHEMOC, EN LA CONCEPCION	Tanlajas	AD-IECE-028-2008-EST-B	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA EDIFICIO "A" Y "B", CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL
J.N.I. JOSE VASCONCELOS, EN AGUALO	Tanlajas	AD-IECE-029-2008-EST	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N.I. MARIANO ARISTA, EN DHOKOB	Tanlajas	AD-IECE-029-2008-EST	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. MIGUEL HIDALGO	Tanlajas	AD-IECE-029-2008-EST	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. Guadalupe Victoria, La Cebadilla	Tamasopo	AD-IECE-030-2008-EST-A	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Ignacio Zaragoza, Tambaca	Tamasopo	AD-IECE-030-2008-EST-B	Sustitucion de cubierta (losa) Edif. A e impermeabilizacion en Edif. D
E.T.V. Cuauhtemoc, Abras del Corzo,	Tamasopo	AD-IECE-030-2008-EST-C	Trabajos de impermeabilizacion azotea

J.N. Ninos Heroes, San Fco. Cuayalab	San Vicente Tancuyalab	AD-IECE-031-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
J.N. Julian Carrillo, Col. El Mirador	San Vicente Tancuyalab	AD-IECE-031-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
E.P. Vicente Guerrero, El Sasub	San Vicente Tancuyalab	AD-IECE-031-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
E.P. Emiliano Zapata, Ejido la Bolsa	San Vicente Tancuyalab	AD-IECE-031-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
E.P. Jesus Silva Herzog, El Trebol	San Vicente Tancuyalab	AD-IECE-031-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
E.P. Profra. Lilia Rivera de alfaró, Cabecera	San Vicente Tancuyalab	AD-IECE-031-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
J.N. 1o. de Mayo, San Jose de Canoas	Rioverde	AD-IECE-032-2008-EST-A	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Eleuterio Quiroz, San Jose de Canoas	Rioverde	AD-IECE-032-2008-EST-B	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Sor Juana Ines de la Cruz, Cabecera	Rioverde	AD-IECE-032-2008-EST-C	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Lic. Adolfo Lopez Mateos	Rioverde	AD-IECE-032-2008-EST-D	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Emilio Carranza, Puente del Carmen	Rioverde	AD-IECE-033-2008-EST-A	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Manuel Jose Othon, Puerto de Mtz.	Rioverde	AD-IECE-033-2008-EST-B	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta y Const. Pozo absorcion y fosa septica
Cedie No. 6, Profra. Francisca Zavala, Cabecera	Rioverde	AD-IECE-033-2008-EST-C	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
E.P. Lic. Benito Juarez	Rioverde	AD-IECE-034-2008-EST	Sustitución Impermeabilización de Losas de cubierta
E.P. Miguel Hidalgo, Cabecera	San Martin Chalchicuatla	AD-IECE-035-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas cubierta
E.P. Lazaro Cardenas, Chachatpa	San Martin Chalchicuatla	AD-IECE-035-2008-EST-B	Reparacion de muros aplanados y pintura
Sec. Gral. Homero Barragan P.	San Martin Chalchicuatla	AD-IECE-035-2008-EST-C	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta, resanes en estructura y pintura
Sec. Tec. No. 50, Escuatitla	San Martin Chalchicuatla	AD-IECE-035-2008-EST-D	Sustitucion de impermeabilizacion de losa de cubierta
J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ TENE	Axtla de Terrazas	AD-IECE-036-2008-EST-A	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N. AXCAYACATL COATZONTITLA	Axtla de Terrazas	AD-IECE-036-2008-EST-B	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. MTRO. IGNACIO RAMIREZ LAS CUEV	Axtla de Terrazas	AD-IECE-036-2008-EST-C	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA

E.T.V. LAZARO CARDENAS DEL RIO CHIN	Axtla de Terrazas	AD-IECE-036-2008-EST-D	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. SEC. LAZARO CARDENAS TEMPOC	Axtla de Terrazas	AD-IECE-036-2008-EST-E	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. CARLOS JONGITUD BARRIOS TEM	Axtla de Terrazas	AD-IECE-036-2008-EST-F	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. Heroes Independencia, La Laja	Axtla de Terrazas.	AD-IECE-037-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Francisco I. Madero, La Purisima	Axtla de Terrazas.	AD-IECE-037-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Lazaro Cardenas, Cuayo	Axtla de Terrazas.	AD-IECE-037-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.T.V. Francisco Villa, Xoloco	Axtla de Terrazas.	AD-IECE-037-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
E.P. Francisco Zarate Villegas, Col. La Tuna	S.L.P.	AD-IECE-038-2008-EST	Conclusion de 2 Aulas Didacticas Est. Reg. 6 x 8
CBTA No. 196, Villa de Pozos	S.L.P.	AD-IECE-039-2008-EST	Sistema de aire acondicionado para centro de cómputo y aula audiovisual
J.N. Maria Luisa Ross, col. La Tuna	S.L.P.	AD-IECE-040-2008-EST-A	Reparaciones y Mant. Prioritarios
E.P. Dr. Jose Luis Mora, Fracc. Morales	S.L.P.	AD-IECE-040-2008-EST-B	Rehabilitacion de Techos
J.N. JOSE SANTOS CHOCANO, EN FRACC	Tamuín	AD-IECE-041-2008-EST-A	REHABILITACION DE MUROS, PISOS E IMPERMEABILIZACION,
J.N. IGNACIO ALLENDE, EN ESTACION TA	Tamuín	AD-IECE-041-2008-EST-B	SUSTITUCION DE BANQUETAS,
J.N. CAMPANITA, EN ESTACION LAS PAL	Tamuín	AD-IECE-041-2008-EST-C	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFON, PINTURA EN ESTRUCTURA
J.N. GRACIANO SANCHEZ, EN . EJIDO TA	Tamuín	AD-IECE-041-2008-EST-D	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA DE PLAFON
E.P. VICENTE GUERRERO, EN EJIDO LA	Tamuín	AD-IECE-041-2008-EST-E	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, EN LA .E.P. VICENTE GUERRERO, EN EJIDO LA FORTALEZA, TAMUIN, S.L.P.
E.P. JOSE MARIANO JIMENEZ, EN LA CO	Tamuín	AD-IECE-042-2008-EST-A	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA TIPO CICLON
SEC. GRAL. PONCIANO ARRIAGA, EN LA	Tamuín	AD-IECE-042-2008-EST-B	SUSTITUCION DE : IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, PISOS Y TIROL PLAFON
LA ESC. EDUC. ESP. "ARTICULO 3º", EN T	Tamuín	AD-IECE-043-2008-EST-B	SUSTITUCION DE: PISOS DE BANQUETAS Y DE ANDADORES, DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA
E.P. JOSE LOPEZ PORTILLO, EN LOS HU	Tamuín	AD-IECE-044-2008-EST-A	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFON

E.P. BRAULIO M. ROMERO, EN EJIDO AN	Tamuín	AD-IECE-044-2008-EST-B	REHABILITACION EN PISOS, MUROS Y BARDA
LA E.P. LEONA VICARIO, EN EJIDO TAMU	Tamuín	AD-IECE-044-2008-EST-C	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA, APLANADOS Y PINTURA EN PLAFON
J.N.I. Juan Escutia, en Otlaxhuayo	Xilitla	AD-IECE-045-2008-EST-A	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. Lic. Adolfo López Mateos, en Pemoxco	Xilitla	AD-IECE-045-2008-EST-B	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. Mariano Azuela, Ahuehuevo	Xilitla	AD-IECE-045-2008-EST-C	Muro de contención
J.N. EMILIANO ZAPATA, EN TLAMIMIL	Xilitla	AD-IECE-046-2008-EST-A	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA METALICA Y VINILICA EN MUROS
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL, EN	Xilitla	AD-IECE-046-2008-EST-B	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. FRANCISCO I. MADERO, EN EL CAÑ	Xilitla	AD-IECE-046-2008-EST-C	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO, EN	Xilitla	AD-IECE-046-2008-EST-D	MURO DE CONTENCIÓN
E.P. RAFAEL RAMIREZ C.J.C, EN RANCHO	Xilitla	AD-IECE-046-2008-EST-E	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. SEC. JULIAN CARRILLO, EN APETZ	Xilitla	AD-IECE-046-2008-EST-F	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N."AGUSTÍN MELGAR", SAN ANTONIO XALCUAYO I	Xilitla	AD-IECE-047-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta
J.N."MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" ,EL BALCÓN	Xilitla	AD-IECE-047-2008-EST-B	Sustitución de cubierta de lámina, pintura de esmalte en estructura.
Tv. Sec. "MIGUEL HIDALGO" ,SOLEDAD DE ZARAGOZA	Xilitla	AD-IECE-047-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
"SECUNDARIA TÉCNICA No. 48" ,AHUACATLÁN	Xilitla	AD-IECE-047-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
J.N."NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC" BARRIO CAFETALES POXTLA	Xilitla	AD-IECE-048-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.P. "MARIANO ARISTA" EL CARRIZAL POXTLA	Xilitla	AD-IECE-048-2008-EST-B	Muro de contención.
E. Preparatoria "FELIPE CARRILLO" ITZTACAPA	Xilitla	AD-IECE-048-2008-EST-C	Muro de contención.
J.N."12 DE OCTUBRE", PETATILLO	Xilitla	AD-IECE-049-2008-EST-A	Muro de contención y sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. "NARCISO MENDOZA", PLAN DE JUÁREZ	Xilitla	AD-IECE-049-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
Tv. Sec. "LÁZARO CÁRDENAS", PILATENO	Xilitla	AD-IECE-049-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.

"SECUNDARIA TÉCNICA No. 80", PUERTO TLALETLA	Xilitla	AD-IECE-049-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta
E.P. "DAMIÁN CARMONA", COL. LAS ÁGUILAS	Cd. Valles	AD-IECE-050-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. B, C y E).
E.P. "GRAL. LÁZARO CÁRDENAS", COL. DEL CAMPO	Cd. Valles	AD-IECE-050-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. A y C).
E.P. "LIBRADO RIVERA", EJIDO LA ESTRIBERA	Cd. Valles	AD-IECE-050-2008-EST-C	Impermeabilización de losas de cubierta (Edif. B y C).
E.P. "FRANCISCO VILLA" COL. FRANCISCO VILLA, COL. FRANCISCO VILLA	Cd. Valles	AD-IECE-050-2008-EST-C	Rehabilitación de barda.
E.P. FRANCISCO VILLA, EN LA COL. FRANCISCO VILLA	Cd. Valles	AD-IECE-051-2008-EST	REHABILITACION DE BARDA
E.P. TIERRA Y LIBERTAD, EN EL GAVILAN	Cd. Valles	AD-IECE-052-2008-EST	SUSTITUCION DE BARDA Y DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COL. DORACEL	Cd. Valles	AD-IECE-053-2008-EST	REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N. "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" COL. 20 DE NOVIEMBRE	Ebano	AD-IECE-054-2008-EST-A	Sustitución de acero estructural.
J.N. "ILICH PEDRO TCHAIKOVSKY" EL VERGEL	Ebano	AD-IECE-054-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
J.N. "MANUEL GÓMEZ PEDRAZA" COL. DEL VALLE	Ebano	AD-IECE-054-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.P. "FRANCISCO C RODRÍGUEZ" COL. PETROLERA	Ebano	AD-IECE-054-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.P. "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" COL. LAS AMÉRICAS	Ebano	AD-IECE-054-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
J.N. "PEDRO MARÍA ANAYA" EJIDO PLAN DE IGUALA	Ebano	AD-IECE-055-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
J.N. "BENITO JUÁREZ" EJIDO ANTIGUA REFORMA	Ebano	AD-IECE-055-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.P. "MTRO. JULIÁN CARRILLO" EJIDO VICHINCHIJOL NUEVO	Ebano	AD-IECE-055-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.
E.P. "MELCHOR OCAMPO" REFORMA EL ALTO	Ebano	AD-IECE-055-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.
E.P. "FRANCISCO JAVIER MINA" EL TRONCONAL	Ebano	AD-IECE-055-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
Tv. Sec. "MARIANO JIMÉNEZ" EJIDO ANTIGUA REFORMA	Ebano	AD-IECE-055-2008-EST-F	Sustitución de puertas y lámparas.
J.N. "HÉROES DE CHAPULTEPEC"OL. ZONA CUARTEL	Ebano	AD-IECE-056-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.P. "BENITO JUÁREZ"	Ebano	AD-IECE-056-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta

E.P. "PROFR. OSWALDO GARCÍA" COL. DEL VALLE	Ebano	AD-IECE-056-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.P. "18 DE MARZO DE 1938" EJIDO AJINCHE MARLAND	Ebano	AD-IECE-056-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, aplanado y pintura de plafón.
E.P. "JOSÉ LÓPEZ PORTILLO" AURELIO MANRIQUE	Ebano	AD-IECE-057-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.P. "EMILIANO ZAPATA" ESTACIÓN VELASCO	Ebano	AD-IECE-057-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.T.V. Vicente Guerrero	Tampacan	AD-IECE-058-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.T.V. Lazaro Cardenas	Tampacan	AD-IECE-058-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta
E.T.V. Fco. Gonzalez Bocanegra	Tampacan	AD-IECE-058-2008-EST-C	Sustitución de cerco de malla
E.T.V. Eulalio Gutierrez	Tampacan	AD-IECE-058-2008-EST-D	Sustitución de cerco de malla
E.T.V. Rafael Ramirez	Tampacan	AD-IECE-058-2008-EST-E	Sustitución de cerco de malla
E.T.V. Mariano Arista	Tampacan	AD-IECE-058-2008-EST-F	Sustitución de cerco de malla
Sec. Tec. N° 4, EN TANQUIÁN DE ESCOBEDO	TANQUIÁN DE ESCOBEDO	AD-IECE-059-2008-EST	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N.I. "AXAYACATL", EN SAN BARTOLO	TAMPAMOLON CORONA	AD-IECE-060-2008-FED-A	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y LÁMPARAS
J.N. "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI", EN EL EJIDO	TAMPAMOLON CORONA	AD-IECE-060-2008-FED-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA Y PINTURA EN PLAFÓN
Sec.Tec. N° 19	TAMPAMOLON CORONA	AD-IECE-060-2008-FED-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
LA SUPERVISION	TANQUIÁN DE ESCOBEDO	AD-IECE-060-2008-FED-D	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA", EN LA PIMIENTA	Huehuetlan	AD-IECE-061-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. LÁZARO CÁRDENAS", EN LAS MESAS	Coxcatlan	AD-IECE-061-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. SEC. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS", EN TAZAQUIL	Coxcatlan	AD-IECE-061-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. SEC. "FRANCISCO MÁRQUEZ", EN SAN PABLO I	Coxcatlan	AD-IECE-061-2008-EST-D	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.T.V. SEC. "FRANCISCO EPPENS HELGUERA", EN COAMILA	Coxcatlan	AD-IECE-061-2008-EST-E	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
JEFATURA DE SECTOR 2403", BARRIO VISTA HERMOSA	Tancanhuitz	AD-IECE-061-2008-EST-F	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. EMILIANO ZAPATA, EN EL EJIDO EL SABINITO	El Naranjo	AD-IECE-062-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA

E.P. GRAL. CARLOS OSUNA	El Naranjo	AD-IECE-062-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
SEC. TECNICA No. 6	El Naranjo	AD-IECE-062-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA Y REJA
J.N. JUAN DE LA BARRERA, EN EJIDO TAZAJERAS	SAN VICENTE TANCUAYALAB	AD-IECE-063-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA (DE LÁMINA MULTYPANEL
E.P. IGNACIO ALLENDE EJIDO, EN EL CHOTE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	AD-IECE-063-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
E.P. 5 DE MAYO, EN EJIDO TANCUICHE	SAN VICENTE TANCUAYALAB	AD-IECE-063-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
E.P. FULGENCIO ZUÑIGA, EN TANTOJOL	SAN VICENTE TANCUAYALAB	AD-IECE-063-2008-EST-D	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA. (76.03)
J.N. ALVARO OBREGON, EN EL SABINO	ALAQUINES	AD-IECE-064-2008-EST-A	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN E INSTALCIÓN DE ALUMBRADO EN AULAS
J.N. JOSEFINA CASTAÑEDA, EN LABOR DE ZAPATA	SANTA CATARINA	AD-IECE-064-2008-EST-B	IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBO TINACOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA
E.P. DR. ALFONSO CASO, EN LA CUCHILLA	SANTA CATARINA	AD-IECE-064-2008-EST-C	REPARACIÓN DE PISOS, PINTURA
E.P. FRANCISCO I. MADERO EL COCO	SANTA CATARINA	AD-IECE-064-2008-EST-D	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES
E.P. RICARDO FLORES MAGON, EN LABOR DE ZAPATA	SANTA CATARINA	AD-IECE-064-2008-EST-E	LÍNEA ELÉCTRICA, EN LA E.P. RICARDO FLORES MAGON
E.T.V. SEC. MIGUEL BARRAGAN, EN SANTA MARIA ACAPULCO	SANTA CATARINA	AD-IECE-064-2008-EST-F	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA.(103.22M2)
E.T.V. SEC. JULIAN DE LAS REYES SAN	SANTA CATARINA	AD-IECE-064-2008-EST-G	PINTURA EN AULA
CECATI No. 27, EN LA COL. HIMNO NACIO	S.L.P.	AD-IECE-065-2008-FED	CUBIERTA, ALBAÑILERIA E INSTALACIONES, EN EDIFICIO DE OFICINAS
C.B.T.I.S. No. 131, EN EL FRACC. PROVID	S.L.P.	AD-IECE-066-2008-FED	TERMINACION DE LA REHABILITACION TOTAL DE SERVICIOS SANITARIOS
J.N. NARCISO MENDOZA , XILUSUCHICO	Xilitla	AD-IECE-067-2008-EST-A	Sustitución de cubierta y pintura en estructura metálica.
J.N. CUAUHTEMOC, LA TINAJA	Xilitla	AD-IECE-067-2008-EST-B	Sustitución de cubierta y pintura en estructura metálica.
E.P. MANUEL ÁVILA CAMACHO, LA TINAJA	Xilitla	AD-IECE-067-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta, resane y pintura de plafón.
J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, POTRERILLOS	Xilitla	AD-IECE-068-2008-EST-A	Sustitución de: impermeabilización de losa de cubierta y de cubierta de lámina, pintura en estructura.
J.N. BENITO JUÁREZ GARCÍA, ZACATIPA	Xilitla	AD-IECE-068-2008-EST-B	Sustitución de cubierta de lámina pintura de esmalte en estructura.
J.N.I. FRAY PEDRO DE GANTE, EJIDO XILITLILLA (LOS JARROS)	Xilitla	AD-IECE-068-2008-EST-C	Construcción de muro de contención.
J.N. Aquiles Serdan, La Conchita	Xilitla	AD-IECE-069-2008-EST-A	Construcción de muro de contención.

E.P. DAMIÁN CARMONA, TLALETLA	Xilitla	AD-IECE-069-2008-EST-B	Sustitución de: cubierta de lámina, impermeabilización, muro de contención y de cerco de malla.
E.P. EMILIANO ZAPATA, LA ESCALERA	Xilitla	AD-IECE-069-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
J.N. PEDRO J. MÉNDEZ, AHUEHUEYO	Xilitla	AD-IECE-070-2008-EST-A	Sustitución de cubierta de lámina y de lámparas.
J.N. ADOLFO LÓPEZ MATEOS , CHICHIMIXTITLA	Xilitla	AD-IECE-070-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.P. JAIME NUNÓ, TLAHUILAPA	Xilitla	AD-IECE-070-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, FRACCIÓN EL JOBO	Xilitla	AD-IECE-070-2008-EST-D	Sustitución de: impermeabilización de losa de cubierta.
E.T.V. Guillermo Prieto, San Antonio Xalcuayo 1 (La Curva)	Xilitla	AD-IECE-070-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.
E.T.V. IGNACIO ZARAGOZA, CHICHIMIXTITLA	Xilitla	AD-IECE-070-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. TIERRA Y LIBERTAD, LA SILLETA	Xilitla	AD-IECE-071-2008-EST-A	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de cubierta de lámina y pintura de esmalte en estructura.
Sec. Técnica No. 49, SAN PEDRO HUITZQUILICO	Xilitla	AD-IECE-071-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta y pintura vinílica.
J.N. RICARDO CASTRO, PAPATLACO SANTIAGO	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-A	Sustitución de cubierta de lámina y teja existente por Multipanel.
J.N. ÁLVARO OBREGÓN, BARRIO SAN MIGUEL	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XILHUAZO	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-C	Sustitución de cubierta de lámina y teja existente por Multipanel.
E.P. CUAUHTÉMOC, AMATITLA SANTIAGO	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.P. IGNACIO ZARAGOZA, EL CARRIZAL	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.P. BENITO JUÁREZ, TETLAMA	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.T.V. CARLOS JONGUITUD, BARRIOS PALICTLA	Tamazunchale	AD-IECE-072-2008-EST-G	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
J.N. JUAN DE LA BARRERA, BARRIO SAN RAFAEL	Tamazunchale	AD-IECE-073-2008-EST-A	Construcción de muro de contención.
J.N. SAMUEL M. SANTOS, Barrio San Miguel.	Tamazunchale	AD-IECE-073-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.P. CLUB DE LEONES, COL. XEW	Tamazunchale	AD-IECE-073-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
Sec. Técnica No. 37, TAMÁN	Tamazunchale	AD-IECE-074-2008-EST	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.

J.N. de la ,colonia Los Magueyes.	S.L.P.	AD-IECE-075-2008-EST-A	1a. Etapa. Construcción de 2 aulas de 5.00 x 6.00 m. 2 aulas de 5.00 x 7.50 m. plaza cívica, redes hidráulica, sanitaria y eléctrica.
J.N. de la ,colonia Los Magueyes.	S.L.P.	AD-IECE-075-2008-EST-B	2a. Etapa. Construcción aula didáctica y servicio sanitario, estructura 6.00 x 5.00 m. obras exteriores: redes eléctrica, hidráulica y sanitaria.
E.P. Dolores Reyes Velásquez.	S.L.P.	AD-IECE-075-2008-EST-C	Construcción de 2 aulas didácticas, estructura prefabricada y rehabilitación de 2 aulas existentes (sustitución de cancelería, pintura, pisos y lámparas).
E.T.V. FRANCISCO JAVIER MINA, MUHUATL	Aquismon	AD-IECE-076-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).
UNIVERSIDAD COMUNITARIA	Tancanhuitz	AD-IECE-076-2008-EST-B	Construcción de muro de contención.
E.P. LÁZARO CÁRDENAS, AMPLIACIÓN LA HINCADA	Cd. Valles	AD-IECE-077-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. C).
E.P. ALFREDO V. BONFIL, EJIDO CANOAS	Cd. Valles	AD-IECE-077-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A, B y C).
E.P. 27 DE SEPTIEMBRE, EJIDO NUEVO CRUCITAS	Cd. Valles	AD-IECE-077-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. A y B).
E.P. HÉROE DE NACOZARI, EJIDO SAN DIEGUITO	Cd. Valles	AD-IECE-077-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. B).
E.P. AQUILES SERDÁN, EJIDO OJO DE AGUA	Cd. Valles	AD-IECE-077-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A y B).
E.P. MELCHOR OCAMPO, EJIDO EL DESENGAÑO	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).
E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EL PUJAL (ÁLVARO OBREGÓN)	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. A y B).
E.P. MÁRTIRES DEL 57, EJIDO EL AZULEJO	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta (edif. B).
E.P. MARÍA LUISA VIDALES A., RANCHO SAN CARLOS	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. PATRIA, EJIDO LA TOCONALA I (LA VIRGEN)	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilizante de losas de cubierta (Edif. C).
E.P. FRANCISCO I. MADERO, EJIDO TANTIZOHUICHE	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.
E.P. EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL EL SIDRAL	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-G	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.
E.P. 22 DE AGOSTO DE 1978, EJIDO LA MARINA	Cd. Valles	AD-IECE-078-2008-EST-H	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta (Edif. A).
E.P. 20 DE NOVIEMBRE, TEMALACACO	Axtla de Terrazas	AD-IECE-079-2008-EST	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta, sustitución de cerco de malla y portón.
E.P. BENITO JUÁREZ	Axtla de Terrazas	AD-IECE-080-2008-EST	Rehabilitación de azoteas

FEDERICO FROEBEL	Rioverde	AD-IECE-081-2008-EST-A	Construcción de cisterna 5,000 litros.
J.N. BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO, EJIDO SAN MARCOS	Rioverde	AD-IECE-081-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta
J.N. BERTHA VON GLUMER	Rioverde	AD-IECE-081-2008-EST-C	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.T.V. NEREO RODRÍGUEZ BARRAGÁN, LAS LAGUNITAS	Sta. Catarina	AD-IECE-081-2008-EST-D (Obra Cancelada)	Rehabilitación de instalación eléctrica.
J.N. EMILIO PORTES GIL, SAN ANTONIO XALCUAYO I	Xilitla	AD-IECE-082-2008-EST	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y construcción de 1ª etapa de servicio sanitario rural.
J.N. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, COL. 20 DE NOVIEMBRE	Ebano	AD-IECE-083-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.
E.P. JACINTO B. TREVIÑO, COL. ESTACIÓN	Ebano	AD-IECE-083-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.
J.N. MANUEL M. PONCE, EL PLATANITO	Tamazunchale	AD-IECE-084-2008-EST-A	Sustitución de cubierta de lámina existente por Multypanel.
J.N. JUAN ESCUTIA, COL. XEW	Tamazunchale	AD-IECE-084-2008-EST-B	Muro de contención construido de concreto armado.
J.N. GUADALUPE VICTORIA, LA PIMIENTA (LOMAS DE AGUAYO)	Tamazunchale	AD-IECE-084-2008-EST-C	Sustitución de cubierta de lámina existente por Multypanel.
J.N. HERNÁN CORTÉS, EL PIÑAL	Tamazunchale	AD-IECE-085-2008-EST-A	Construcción de muro de contención.
E.T.V. NICOLÁS BRAVO, AHUEHUEYO IXTEAMEL	Tamazunchale	AD-IECE-085-2008-EST-B	Construcción de muro de contención.
UNIVERSIDAD COMUNITARIA	Tancanhuitz	AD-IECE-086-2008-EST	Reconstrucción de 2 aulas prefabricadas (sistema prefabricado)
E.P. 16 DE SEPTIEMBRE, EL DETALLE	Cd. Valles	AD-IECE-087-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
E.P. EMILIANO ZAPATA, EL CUICHE	Cd. Valles	AD-IECE-087-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilizante de losa de cubierta.
J.N.I. ANTONIO DAMIANO FÉLIX, TIZUAPATZ	Tanlajas	AD-IECE-087-2008-EST-C	Suministro y colocación de cerco de malla.
E.P. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, TRES CRUCES	Tanlajas	AD-IECE-087-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, N.C.P.E. TAMPAÓN	Tamuín	AD-IECE-088-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. REVOLUCIÓN MEXICANA, COL. HIDALGO	Tamuín	AD-IECE-088-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. GABRIEL LEYVA, EL PALMAR	Tamuín	AD-IECE-089-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. BENITO JUÁREZ, EJIDO LA PRIMAVERA	Tamuín	AD-IECE-089-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. EMILIANO ZAPATA, SAN JOSÉ DEL LIMÓN	Tamuín	AD-IECE-089-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EJIDO EL CARRIZO	Tamuín	AD-IECE-089-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.

E.P. 18 DE AGOSTO, NUEVO AHUACATITLA	Tamuín	AD-IECE-089-2008-EST-E	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
J.N. 1º de Mayo, Tancuiche	San Vicente Tancuayalab	AD-IECE-089-2008-EST-F	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
J.N. MANUEL JOSÉ OTHÓN	Axtla deTerrazas	AD-IECE-0090-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.
J.N. Lorenzo de Filho, Puerto de Belem.	Xilitla	AD-IECE-0090-2008-EST-B	Reparación prioritaria de la infraestructura, construcción de muro de contención.
Sec. Técnica No. 07, SAN VICENTE	San Vicente Tancuayalab	AD-IECE-0091-2008-EST	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta (235.62 + 218.88 m2) y de piso en dos aulas.
J.N. BENITO JUÁREZ, EN EL AQUICHAL	Axtla deTerrazas	AD-IECE-0092-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N. JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA SANTO DOMINGO	Axtla deTerrazas	AD-IECE-0092-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. BENJAMÍN LUCIO MÚJICA, EN AHUACATITLA	Axtla deTerrazas	AD-IECE-0092-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
Sec. Gral. MOISÉS SÁENZ	Axtla deTerrazas	AD-IECE-0092-2008-EST-D	RESANES Y PINTURA VINÍLICA EN PLAFÓN
E.T.V. FRANCISCO MARTÍNEZ DE LA VEGA, EN IZTACAPA	Xilitla	AD-IECE-0092-2008-EST-E	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. AMÉRICA LATINA. EN HUICHIHUAYAN	Huehuetlan	AD-IECE-0093-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LAGUNA	Tamazunchale	AD-IECE-0093-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. VICENTE GUERRERO EL SABINITO	El Naranjo	AD-IECE-0094-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
Sec. Técnica No. 06	El Naranjo	AD-IECE-0094-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
E.P. ISABEL R. DE SANTOS	San Martín Chalchicuautila	AD-IECE-0095-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
E.P. MARIANO MATAMOROS, EN LOS BORDONES	San Martín Chalchicuautila	AD-IECE-0095-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
J.N.I. PONCIANO ARRIAGA, EN TOTOMOXTLA TRES (HUEXCO)	Tampacan	AD-IECE-0095-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
Sec. Técnica No. 85, EN CHAPULHUACANITO	Tamazunchale	AD-IECE-0096-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. PROF. MACEDONIO ACOSTA	Tamazunchale	AD-IECE-0096-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
Sec. Gral. Rafael Gallegos, Col. La Pimienta	Cd. Valles	AD-IECE-0097-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
E.P. Plan deb Ayala, Tonatico	Tampamolón corona	AD-IECE-0097-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA

E.P. Niños Heroes, Chiquinteco	Tampamolón corona	AD-IECE-0097-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS DE CUBIERTA
J.N. JUAN RUIZ DE ALARCÓN, EN TLAMAYA	Xilitla	AD-IECE-0098-2008-EST-A	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, EN TLAMAYA	Xilitla	AD-IECE-0098-2008-EST-B	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
E.T.V. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN TLAMAYA	Xilitla	AD-IECE-0098-2008-EST-C	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
ALBERGUE BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN IZTACAPA	Xilitla	AD-IECE-0098-2008-EST-D	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA
Sec. Gral. MARIANO ARISTA, EN CRUCERO DE LEJEM	San Antonio	AD-IECE-0099-2008-EST-A	REHABILITACION (CUBIERTA, PINTURA, INST ELECT.)
Sec. Técnica No. 47, EN LA COL. IGNACIO GARCIA TELLEZ	Cd. Valles	AD-IECE-0099-2008-EST-B	SUSTITUCION DE BARDA Y REJA
E.P. Pedro Antonio de los Santos (24DPR2503M), Colonia Las Julias, Lomas del Mezquita	S.L.P.	AD-IECE-0100-2008-EST	Trabajos complementarios.
C.B.T.A. No. 121., Estación Tamuín.	Tamuín	AD-IECE-0101-2008-EST	Aire acondicionado en Laboratorio de Idiomas y adecuaciones en Sala Audiovisual.
Sec. Técnica No. 71, Nexcuayo	Matlapa	AD-IECE-0102-2008-EST	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS: A,B,D Y E.
Centro Down Potosino, Fracc. Morales	S.L.P.	AD-IECE-0103-2008-EST	Construcción de Aula de usos múltiples
E.P. Miguel Hidalgo, Delegación de Bocas	S.L.P.	AD-IECE-0104-008-FED	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta del edificio "C".
E.P. Francisco Eppens Helguera, Fraccionamiento María Cecilia	S.L.P.	AD-IECE-0105-2008-EST	Construcción de dos aulas didácticas, estructura especial prefabricada Royal Building.
J.N. MARIANO AZUELA, COL. DORACELY	Cd. Valles	AD-IECE-0106-2008-EST-A	Sustitución de cerco de malla.
E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. DORACELY	Cd. Valles	AD-IECE-0106-2008-EST-B	Sustitución de cerco de malla.
Cobach No. 06, Col. Emiliano Zapata.	Cd. Valles	AD-IECE-106-2008-EST-C	Sustitución de barda
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0107-2008-FED-A	Mantenimiento y remodelación de la sala de cómputo.
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0107-2008-FED-B	Mantenimiento y remodelación de aulas digitales.
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0108-2008-FED	Mantenimiento y remodelación de aulas para asesoría académica.
Sec. Técnica No. 83, Col. 6 de Junio	S.L.P.	AD-IECE-0109-008-EST	2ª etapa (conclusión) de la construcción de 2 aulas didácticas de 2.5 ee. cada una y entreeje de escalera, estructura U-2C, planta alta.
Extensión de la Sec. Tec. No. 83, Col. Ponciano Arriaga	S.L.P.	AD-IECE-0110-008-EST	2ª Etapa (conclusion) construcción de un aula didáctica de 3 ee. y un servicio sanitario, estructura U-3C, planta baja.

J.N. María Elena Díaz Ramos, Fraccionamiento Dalías	S.L.P.	AD-IECE-0111-2008-EST	Construcción de un aula didáctica adosada edificio "B", estructura Regional 5.30 x 6.00 m. reubicación y complemento de cerco de malla.
E.T.V. Manuel José Othon, Los Jasos	S.L.P.	AD-IECE-0112-2008-FED	Construcción de 1 aula didáctica de 6.00 x 8.00 Est. Regional
Oficinas I.E.C.E.	S.L.P.	AD-IECE-0113-2008-EST	Reparación de pisos, recimentación de muros y sustitución de rellenos en Almacén.
Sec. Gral. No. 6, Colonia Genovevo Rivas Guillén Norte	Soledad de Graciano Sanchez	AD-IECE-0114-2008-EST	Trabajos complementarios de pintura y limpieza.
E.T.V. Manuel José Othón., Los Jassos (San Nicolás de Jassos)	S.L.P.	AD-IECE-0114-2008-EST	Construcción de aula didáctica estructura Regional 6.00 x 8.00 m.
Sec. Técnica No. 01, Col. Estadio	S.L.P.	AD-IECE-0115-2008-EST	Mejoramiento de imagen de servicios sanitarios.
E.P. Candido Aguilar, Mesa de los Conejos	S.L.P.	AD-IECE-0116-2008-EST	Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y alimentación eléctrica.
J.N. Nueva Creación., Colonia 6 de Junio	S.L.P.	AD-IECE-0117-2008-EST	2ª Etapa de la construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.
E.P. Clara Córdova Morán, Fraccionamiento Agua Real	S.L.P.	AD-IECE-0118-2008-EST	2ª Etapa de la construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.
J.N. Nueva Creación, Colonia Valle del Agave	Soledad de Graciano Sanchez	AD-IECE-0119-2008-EST	2ª Etapa de la construcción de tres aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios, estructura Regional y obras exteriores.
J.N. María Montessori, Fraccionamiento Bugambilias Begonia y Amapola s.n.	S.L.P.	AD-IECE-0120-008-EST	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones de los edificios A, B, C y D.
J.N. Margarita Hernández Charqueño, Fracc. Aguaje 2000	S.L.P.	AD-IECE-0121-2008-EST	Construcción de 2 Aulas Est. Prefabricada
E.P. General Miguel Barragán, Fraccionamiento Aguaje 2000	S.L.P.	AD-IECE-0122-2008-EST	Construcción de tres aulas didácticas, estructura prefabricada Royal Bulding
E.P. Emiliano Zapata	Alaquines	AD-IECE-0123-2008-EST-A	Sustitución de Impermeabilización de losa de cubierta
Sec. Gral. Antonio Castro Leal	Alaquines	AD-IECE-0123-2008-EST-B	Sustitución de Impermeabilización de losa de cubierta
E.T.V. Julián Carrillo, Pozuelos	S.L.P.	AD-IECE-0124-2008-EST	Construcción de servicio sanitario rural.
E.P. Guillermo Prieto, Rancho Pro	S.L.P.	AD-IECE-0125-2008-EST	Sustitución de Impermeabilización de losa de cubierta
CBTA No. 122, Jalpilla	Axtla de Terrazas	AD-IECE-0126-2008-EST	Sustitución de Impermeabilización de losa de cubierta
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0128-2008-EST-A	Aplanados, sum. Y coloc. Mingitorios
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0128-2008-EST-B	Inst. Eléctrica, barniz, pintura y cancelería
Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0128-2008-EST-C	Muro, limpiezas y excavación

Centro Regional de Educación Normal Profra. Amina Madera Lauterio. (Prolongación Manuel José Othón s.n.)	Cedral	AD-IECE-0128-2008-EST-D	Aplanados, limpieza, pintura y secadora de manos
Sec. Técnica No. 83, Col. 6 de Junio	S.L.P.	AD-IECE-AP-001-2008-EST	1ª etapa (conclusión) de la construcción de 2 aulas didácticas de 2.5 ee. cada una y entreje de escalera, estructura U-2C, planta alta.
Extensión de la Sec. Tec. No. 83, Col. Ponciano Arriaga	S.L.P.	AD-IECE-AP-002-2008-EST	1ª Etapa construcción de un aula didáctica de 3 ee. y un servicio sanitario, estructura U-3C, planta baja.
J.N. Nueva Creación, Colonia 6 de Junio	S.L.P.	AD-IECE-AP-003-2008-EST	1ª Etapa de la construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores.
J.N. Gabriela Mistral, Colonia Valle del Agave	Soledad de Graciano Sanchez	AD-IECE-AP-004-2008-EST	1ª Etapa de la construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 6.00 x 5.30 m. y obras exteriores.
E.P. Clara Córdova Morán, Fraccionamiento Agua Real	S.L.P.	AD-IECE-AP-005-2008-EST	1ª Etapa de la construcción de 3 aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios, estructura Regional 5.30 x 6.00 m. y obras exteriores.
CBTA No. 196, Villa de Pozos	S.L.P.	IR-IECE-001-2008-FED-A	Construcción del Centro de Información, Est. U-2C, P.B. 4 E.E. Edif. A
CBTIS No. 186	Salinas de Hidalgo	IR-IECE-001-2008-FED-B	Sustitución de Cancelería y protecciones
CBTA No. 119, El Mezquite	Villa de Arista	IR-IECE-002-2008-FED-R-A	Const. De 1 Aula didáctica de 2 E.E. , en Edif. "R" , Est. U-1C
CBTA No. 052, Santa Lucía	Matehuala	IR-IECE-002-2008-FED-R-B	Const. De 1 Aula Computo de 3 E.E. , en Edif. "H" , Est. U-1C
CBTA No. 160	Tampamolón Corona	IR-IECE-003-2008-FED	Construcción de Laboratorio de Idiomas Est. U-1C, 5 E.E. Edif. L
CBTA No. 159	Cd. Del Maíz	IR-IECE-004-2008-FED-A	Const. Aula de Cómputo de 3 E.E. en Edif. K
CBTA No. 141, Agua Buena	Tamasopo	IR-IECE-004-2008-FED-B	Const. Aula Audiovisual de 4 E.E. Est. U-1C en Edif. "H"
Sec. Gral. 21 de Marzo de 1806, Fracc. 21 de Marzo	Soledad de Graciano Sanchez	IR-IECE-005-2008-FED-A	Impermeabilización 1954 M2
Sec. Gral. Rafael Nieto Compean, Fracc. Providencia	S.L.P.	IR-IECE-005-2008-FED-B	Impermeabilización y pintura
Sec. Gral. Flavio V. Sifuentes Medina	Matehuala	IR-IECE-005-2008-FED-C	Instalación Eléctrica
Sec. Gral. Justo A. Zamudio, col. Los Filtros	S.L.P.	IR-IECE-005-2008-FED-D	Instalación Eléctrica
Sec. Gral. Manuel Avila Camacho	Cd. Del Maíz	IR-IECE-006-2008-FED-A	Impermeabilización
CBTA No. 121, Tamuín	Tamuín	IR-IECE-006-2008-FED-A	Rehabilitación de Subestación Eléctrica
Cecyte No. VIII, Tezapotla	Tamazunchale	IR-IECE-007-2008-FED	Construcción de Laboratorio de Cómputo 4 E.E. y 2 Aulas didácticas de 2.E.E. Est. U-2C
Cebach	Cedral	IR-IECE-0008-2008-FED-A	Sustitución de Cancelería
Sec. Gral. Mariano Vazquez	Villa de Guadalupe	IR-IECE-0008-2008-FED-B	Impermeabilización
Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino	S.L.P.	IR-IECE-0010-2008-FED-R	Construcción de Laboratorio de Cómputo, 3 E.E. Est. U-2C, planta baja.
Sec. Gral. JUAN RUIZ DE ALARCÓN	Tamasopo	IR-IECE-0011-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta, aplanado y pintura de plafones.
Sec. Técnica No. 34, TAMBACA	Tamasopo	IR-IECE-0011-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta.

Sec. Técnica No. 73	Tamasopo	IR-IECE-0011-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losas de cubierta y pintura en plafones.
E.P. RICARDO FLORES MAGÓN, CAÑADA GRANDE	Rioverde	IR-IECE-0012-2008-EST-A	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. MARIANO MATAMOROS, CIENEGUILLAS	Rioverde	IR-IECE-0012-2008-EST-B	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. BENITO JUÁREZ, COFRADÍA	Rioverde	IR-IECE-0012-2008-EST-C	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
Sec. Gral. BENITO JUÁREZ	Rioverde	IR-IECE-0012-2008-EST-D	Sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
Cobach No. 21	Matlapa	IR-IECE-0013-2008-FED-R	Construcción de 1 Aula de 3 E.E., Est. U-1C, Edif. "E"
Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Villa de Pozos,	S.L.P.	IR-IECE-0014-2008-EST	Construcción de la 1ª Etapa de la barda perimetral.
Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano, Fraccionamiento La Florida	Matehuala	IR-IECE-0015-2008-EST-A	Suministro y colocación de 25.38 m2 de vitropiso.
Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano, Fraccionamiento La Florida	Matehuala	IR-IECE-0015-2008-EST-B	Sustitución de 9,52 m2 de ventanas.
Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano, Fraccionamiento La Florida	Matehuala	IR-IECE-0015-2008-EST-C	Suministro y colocación de 638.71 m2 de vitropiso
Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano, Fraccionamiento La Florida	Matehuala	IR-IECE-0015-2008-EST-D	Sustitución de ventanas 71.11 m2.
Escuela Normal Experimental Normalismo Mexicano, Fraccionamiento La Florida	Matehuala	IR-IECE-0015-2008-EST-E	Sustitución de 20 puertas.
C.E.T.I.S. No. 126	Charcas	IR-IECE-0015-2008-EST-F	Suministro de vitropiso Impermeabilización de losas de cubierta (edificios "C", "F" y "H").
Cecyte No. IV, Ponciano Arriaga	Ebano	IR-IECE-0016-2008-FED	Const. Laboratorio de Computo de 4 E.E. Est. U-2C (Planta Baja)
CECATI No. 059, Fracc. Industrias	S.L.P.	IR-IECE-0017-2008-FED	Rehabilitación Total de Servicios Sanitarios
Cecyte VII, Chapulhuacanito	Tamazunchale	IR-IECE-0018-2008-FED	Construcción de Laboratorio de Enfermería 6 E.E planta baja y 3 aulas didácticas de 2 E.E. cada una en planta alta, estructura U-2C.
C.B.T.I.S. No. 186	Salinas de Hidalgo	IR-IECE-0019-008-FED-R	Rehabilitación de cancelería, pintura y barda.
J.N. Sofía Saldaña Nieto. Escalerillas	S.L.P.	IR-IECE-0020-008-EST	Construcción de edificio A, 3 aulas didácticas y modulo administrativo (dirección y servicios sanitarios), estructura Regional 6.00 x 8.00 m.
J.N. Nueva Creación, Fracc. Terromoto	S.L.P.	IR-IECE-0021-2008-EST-R	Construcción de 3 aulas didácticas, 1 modulo de administrativo (dirección y servicios sanitarios) estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y sin obras exteriores.
J.N. Nueva Creación, Ciudad Satélite	S.L.P.	IR-IECE-0022-008-EST	Construcción de la 1ª etapa de la infraestructura del plantel.
Centro de Acción Móvil Rioverde	Rioverde	IR-IECE-0023-008-FED	1ª Etapa de la construcción del edificio "A", estructura U-2C, planta baja, servicios sanitarios 2 ee., laboratorio de informática 3 ee. y aula usos múltiples 3 ee.

I.C.A.T. Nueva Creación., Huichihuayan	Huehuetlan	IR-IECE-0024-008-FED	Construcción de 2 talleres de un entrejeje cada uno, estructura T-84.
Centro de Educación Media Superior a Distancia 02, 0072 Copalo (Chalco)	Axtla de Terrazas.	IR-IECE-0025-008-FED	Construcción del edificio "B", estructura U-2C, planta baja 2 aulas didácticas de 2.5 ee. cada una y escalera, planta alta 2 aulas didácticas de 2.5 ee. cada una.
E.T.V. Damián Carmona, Col. Mártires de la Revolución	S.L.P.	IR-IECE-0026-008-EST-A	Construcción de 2 aulas didácticas adosadas de 6.00 x 8.00 Est. Regional
E.T.V. Julian Carrillo, Col. Lomas de Bellavista	S.L.P.	IR-IECE-0026-008-EST-B	Construcción de 2 aulas didácticas, estructura regional
E.P. Dr. José Ma. Luis Mora, Fracción Morales	S.L.P.	IR-IECE-027-208-FED-A	Construcción de servicio sanitario, estructura Regional 6.00 x 8.00 m.
J.N. Citlalmina, Col. 6 de Junio	S.L.P.	IR-IECE-027-208-FED-B	Const. De 2 aulas didacticas Est. Reg. 6.0 x 8.0
E.P. Tomasa Esteves	S.L.P.	IR-IECE-028-008-FED	Construcción de Cubierta para Patio
Cobach N° 29	Villa de Zaragoza	IR-IECE-029-008-EST	Construcción de dos aulas didácticas de 2.5 ee. cada una, adosadas a edificio existente, estructura U-1C.

Tipo de Expediente o Documento:

Expedientes Unitarios 2009

Plantel	Municipio	Contrato	Obra
CBTA No. 187	San ciro de Acosta	53105003-001-09	Rehab. De los edificios C,B, D y. E, Almacen e Invenadero
J.N. y E.P. Nueva Creación, Ciudad Satélite	S.L.P.	53058004-001-09	A) CONSTRUCCIÓN DE 18 AULAS, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, 2 DIRECCIONES, BODEGA, INTENDENCIA, ESCALERAS, RAMPAS, COOPERATIVA, AULA DE COMPUTO, BIBLIOTECA, 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES, AREA DEPORTIVA CON GRADAS, PLAZA, ANDADORES, BARRA PERIMETRAL, PLATAFORMA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, EN CD. SATELITE, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. B) CONCLUSION DE LA PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE OBRA NEGRA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y PARCIAL DE ALBAÑILERIA) DE 6 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION, EN EL J.N. NUEVA CREACION, EN CIUDAD SATELITE, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C) CONCLUSION DEL EDIFICIO "A" Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B", 3 AULAS DIDACTICAS, INTENDENCIA, BODEGA, SERVICIO SANITARIO, AULA DE USOS MULTIPLES Y AULA DE COMPUTO; CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ANDADOR, BARRA PERIMETRAL, REDES HIDRAULICAS, ELECTRICA Y SANITARIA, MURO DE ACOMETIDA, CISTERNA Y PLATAFORMA, EN EL J.N. NUEVA CREACION, EN CIUDAD SATELITE, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sec. Gral. N.C., Cd. Satelite	S.L.P.	53058004-002-09	16 AULAS, 1 LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, AULA DE CÓMPUTO, COOPERATIVA, INTENDENCIA, ADMINISTRACIÓN, BODEGA, TALLERES DE MECANOGRAFÍA Y CONTABILIDAD, DIBUJO, INDUSTRIA DEL VESTIDO, CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD, SOLDADURA Y FORJA, 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, ÁREA DEPORTIVA CON GRADAS, PLAZAS Y ANDADORES, BARRERA PERIMETRAL E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, EN LA SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION, EN CD. SATELITE, EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
NORMAL DE LA HUSTECA POTOSINA, EN LA CUCHILLA	Tamazunchale	IR-IEIFE-0001-2009-FED-A	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"
NORMAL DE LA HUSTECA POTOSINA, EN LA CUCHILLA	Tamazunchale	IR-IEIFE-0001-2009-FED-B	RED ELECTRICA Y PISOS EN EL EDIFICIO "I"
NORMAL DE LA HUSTECA POTOSINA, EN LA CUCHILLA	Tamazunchale	IR-IEIFE-0001-2009-FED-C	CANCELERIA EN EDIFICIO "H"
J.N. Gregorio A. Tello, San Juanico Chico	S.L.P.	AD-IECE-0001-2009-EST	Construcción de servicio sanitario rural 1ª etapa, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta de un aula y cisterna prefabricada.
J.N.I. FRANCISCO I. MADERO" EN SANTA BÁRBARA	Aquismon	AD-IECE-0002-2009-FED-A	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA,
J.N. FRAY JUAN DE ZUMÁRRAGA, EN TANCHANACO	Aquismon	AD-IECE-0002-2009-FED-B	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA
E.T.V. CARLOS JONGUITUD SANTA CRUZ	Aquismon	AD-IECE-0002-2009-FED-C	PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA
E.P. Profr. Francisco González Sanchez. Col. Tercera Grande	S.L.P.	AD-IECE-0003-2009-EST	Construcción de Plaza Cívica y Andador
J.N. BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO, EJIDO SAN MARCOS	Rioverde	AD-IEIFE-0004-2009-FED-A	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de cerco de malla.
J.N. Bertha Von Glumer	Rioverde	AD-IEIFE-0004-2009-FED-B	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de puertas, lámparas y pintura.
E.P. EMILIO CARRANZA, PUENTE DEL CARMEN	Rioverde	AD-IEIFE-0005-2009-FED-A	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de servicios sanitarios y pintura.
E.P. BENITO JUÁREZ	Rioverde	AD-IEIFE-0005-2009-FED-B	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de andador y de aula.
E.P. Cuauhtemoc, COL. EL MIRADOR	Cd. Valles	AD-IEIFE-0006-2009-EST-A	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
E.P. FRANCISCO ZARCO, COL. LA PIMIENTA	Cd. Valles	AD-IEIFE-0006-2009-EST-B	Reparación prioritaria de la infraestructura, sustitución de impermeabilización de losa de cubierta.
Sec. Gral. Rafael Curiel Gallegos, Col. La Pimienta.	Cd. Valles	AD-IEIFE-0007-2009-EST-A	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de barda.
E. E. E. MARÍA MONTESSORI, Colonia 18 de Marzo.	Cd. Valles	AD-IEIFE-0007-2009-EST-B	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de servicio sanitario hombres y lámparas.
E.P. MTRO. IGNACIO RAMÍREZ, LAS CUEVAS	Axtla de Terrazas	AD-IEIFE-0008-2009-EST-A	Reparación prioritaria de la infraestructura, muro de contención
Tv. Sec. CARLOS JONGUITUD BARRIOS, TEMALACACO	Axtla de Terrazas	AD-IEIFE-0008-2009-EST-B	Reparación prioritaria de la infraestructura, piso de cancha.

J.N. 1º de Mayo, Tancuiche	San Vicente Tancuayalab	AD-IEIFE-0008-2009-EST-C	Reparación prioritaria de la infraestructura, rehabilitación de cerco.
----------------------------	-------------------------	--------------------------	--