

Formato de Catalogo de Información de Transparencia

Tipo de Proyecto:
Area Responsable de la Información:
Persona Responsable de generar información:

Validaciones Pendientes Bajo Resguardo
Proyectos
Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

EJERCICIO ENERO DEL 2011

| | | | |
|--|------------------------------|------------------|---|
| E.P. BENITO JUAREZ | REAL DE CATORCE | REAL DE CATORCE | CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA |
| J.N. ALMA INFANTIL | BARRIO DE SANTIAGO | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DE MUSICA |
| J.N. LA PAJARITA | FRACC. DEL VALLE | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| J.N. EVA SAMOANO DE LOPEZ MATEOS | COL. JARDIN | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| E.P. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ | COL. SAUZALITO | S.L.P. | MODULO EN ESTRUCTURA U-3C PARA CONTENER 6 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION |
| CEDIE No. 8 "DOMITILA CRUZ CRUZ" | COL. LAS CUMBRES | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CENDI "PROFRA. GUADALUPE RODEA DE J." | COL. ISSSTE | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CENDI "PROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" | FRACC. EL GALLO | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE "PROFRA. ESTHER MENDEZ LOPEZ" | COL. POTOSI RIOVERDE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE No. 05 "PROFRA. GELICA DIAZ DE LEON" | COL. NUEVO PASEO | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| J.N. 21 DE AGOSTO | COL. ISSSTE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| ESC. SEC. 21 DE MARZO 1806 | COL. GENOVEVO RIVASD GUILLEN | S.D.G.S. | CONSTRUCCION DE AULA 3 NIVEL EST. U-3C Y TECHADO DE PATIO |
| E.P. "PROFRA. MARIA DEL SOCORRO LEAL | COL. PALMA DE ROMERO | MATEHUALA | VALIDACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL PLANTEL |
| E.P. BENITO JUAREZ | CARDENAS | CARDENAS | REHABILITACION GENERAL |
| J.N. IGNACIO ZARAGOZA | VILLA DE ARRIAGA | VILLA DE ARRIAGA | REHABILITACION GENERAL |

Tipo de Proyecto:
Area Responsable de la Información:
Persona Responsable de generar información:

Validaciones Atendidas
Proyectos
Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

EJERCICIO ENERO DEL 2011

| | | | |
|---|------------------------|---------------|---|
| E.P. FRANCISCO ZARCO | COL. LA PIMIENTA | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GRAL. DE EDIF. G y H ESTRUCTURA REGIONAL |
| E.P. GUADALUPE VICTORIA | EJIDO TANCULPAYA | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE AULA |
| J.N. BENITO JUAREZ | EJIDO TANCULPAYA | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE AULA |
| CBTIS No. 187 | FRACC. BUENOS AIRES | TAMAZUNCHALE | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE PLAFON EN EDIF. B, C, D, E y F. |
| CBTIS No. 46 | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SUSTITUCION DE CUBIERTA |
| CBTIS No. 87 | COXCATLAN | COXCATLAN | IMPERMEABILIZACION PINTURA |
| J.N. JUAN DE LA BARRERA | EL SAUCITO | S.L.P. | REVISION DE ESTRUCTURA EDIF. "B" Y BARDA PERIMETRAL |
| E.P. FRANCISCO VILLA | COL. DIVISION DE NORTE | S.L.P. | IMPERMEABILIZACION DE TECHOS |
| ESC. SEC. GRAL. "JULIAN MARTINEZ ISAIS" | FRACC. TERCERA CHICA | S.L.P. | DEMOLICION DE 2 AULAS Y CONSTRUCCION DE EDIF. F 2 AULAS DIDACTICAS DE 2.5 E.E. P.A. |
| INSTITUTO DE MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL |
| J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | AGUABUENA | TAMASOPO | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS |
| ESC. SEC. BENITO JUAREZ | ZACATIPAN | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL 4 E.E. ESTRU. U-1C REDES EXT. |
| E.P. MELCHOR OCAMPO | RAYON | RAYON | REHABILITACION GRAL. DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUC. 1 AULA DIDACTICA |
| E.P.R. ADOLFO LOPEZ MATEOS | BAGRES DE ABAJO | RIOVERDE | REHABILITACION GENERAL |
| SEC. TECNICA No. 05 | CEDRAL | CEDRAL | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA |
| J.N. JUAN DE LA BARRERA | COL. EL SAUCITO | S.L.P. | REVISION DE ESTRUCTURA EDIF. "B" Y BARDA PERIMETRAL |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | DELEG. DAMIAN CARMONA | TAMASOPO | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| J.N. HERNAN CORTES | EL PINAL | TAMAZUNCHALE | AULA DIDACTICA Y DIRECCION |



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

Formato de Catalogo de Información de Transparencia

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| CEDIE "PROFRA. AMALIA PIÑA GOMEZ" | COL. OBRERA | CIUDAD VALLES | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|

Tipo de Proyecto:
Area Responsable de la Información:
Persona Responsable de generar información:

Validaciones Pendientes Bajo Resguardo
Proyectos
Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

EJERCICIO FEBRERO DEL 2011

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------|---|
| J.N. LEONA VICARIO | COL. JUAN SARABIA | S.L.P. | REHABILITAR LOSA DE AULAS |
| CENDI No. 2 "PROFRA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA" | COL. EL VERGEL | CIUDAD VALLES | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| ESC. SEC. 21 DE MARZO 1806 | COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | S.D.G.S. | CONSTRUCCION DE AULA 3 NIVEL EST. U-3C Y TECHADO DE PATIO |
| E.P. BENITO JUAREZ | REAL DE CATORCE | REAL DE CATORCE | CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA |
| J.N. ALMA INFANTIL | BARRIO DE SANTIAGO | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DE MUSICA |
| J.N. LA PAJARITA | FRACC. DEL VALLE | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| J.N. EVA SAMOANO DE LOPEZ MATEOS | COL. JARDIN | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| E.P. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ | COL. SAUZALITO | S.L.P. | MODULO EN ESTRUCTURA U-3C PARA CONTENER 6 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION |
| CEDIE No. 8 "DOMITILA CRUZ CRUZ" | COL. LAS CUMBRES | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CENDI "PROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" | FRACC. EL GALLO | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE "PROFRA. ESTHER MENDEZ LOPEZ" | COL. POTOSI RIOVERDE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE No. 05 "PROFRA. CELICA DIAZ DE LEON" | COL. NUEVO PASEO | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| E.P. "PROFRA. MARIA DEL SOCORRO LEAL | COL. PALMA DE ROMERO | MATEHUALA | VALIDACION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL PLANTEL |

Tipo de Proyecto:
Area Responsable de la Información:
Persona Responsable de generar información:

Validaciones Atendidas
Proyectos
Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

EJERCICIO FEBRERO DEL 2011

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| J.N. BENITO JUAREZ | EJIDO TANCULPAYA | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION AULA DIDACTICA DE 6.00 x 8.00 ESTRU. REG. AISLADA POR SUST. EDIF. B Y |
| E.P. GUADALUPE VICTORIA | EJIDO TANCULPAYA | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE 2 AULAS 3 DIDACTICAS E.R. 6.00x8.00 EDIF E Y OBRA EXTERIOR |
| J.N. IGNACIO ZARAGOZA | VILLA DE ARRIAGA | VILLA DE ARRIAGA | REHABILITACION GENERAL |
| E.P.B. PONCIANO ARRIAGA | EJ. EMILIANO ZAPATA | TAMUIN | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| E.P. 22 DE AGOSTO DE 1978 | EJ. EMILIANO ZAPATA | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS |
| E.P. JOSE MARIA MORELOS | EJ. DAMIAN CARMONA | TAMASOPO | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| E.P. GRAL. FRANCISCO VILLA | COL. DIVISION DEL NORTE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| E.P. PROF. GRACIANO SANCHEZ | EJ. Q. CALABAZAS | TANLAJAS | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS |
| E.P. IGNACIO ZARAGOZA | EL HUIZACHAL | RIOVERDE | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| E.P. 20 DE NOVIEMBRE | EJ. TAMBACA | TAMASOPO | CUBIERTA PARA PATIO DE USOS MULTIPLES |
| E.P. MIGUEL HIDALGO | SANTA BARBARA | AQUISMON | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS 6.00x8.00 ESTRU. REG. Y RED ELEC. |
| E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ | RIOVERDE | RIOVERDE | REHABILITACION DE RED ELEC., SANITARIA Y COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL |
| E.P. RAUL V. BONFIL | UXTUAPAN | XILITLA | CONSTRUCCION DE AULA DESAYUNADOR ESTRU. REG. EDIF. G Y OBRAS EXT. |
| E.P. PROF. LORENZO VELAZQUEZ ANAYA | COL. SANTA ROSA | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 6.00x8.00 ESTRU. REG. EDIF. G Y OBRA EXT. |
| E.P. EMILIANO ZAPATA | EL SIDRAL | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL COMPLETO EDIF E Y OBRAS EXTERIORES |
| J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS | CASAS VIEJAS | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTIOCA AISLADA EDIF B Y SERV. SANIT. RURAL COMPLETO EDIF. C |
| J.N. JAIME NUNO | EJ. MARTINEZ | ALAJUINES | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES COMPLETOS Y OBRAS EXT. |
| J.N. BAMBI | EL PLATANITO | CIUDAD VALLES | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL |

Formato de Catalogo de Información de Transparencia

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| J.N. 21 DE AGOSTO | COL. ISSSTE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| J.N. IGNACIO ZARAGOZA | EL TEPETATE | VILLA DE ARRIAGA | REHABILITACION GENERAL |
| ESC. SEC. 21 DE MARZO | COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | S.D.G.S. | CONSTRUCCION DE UN AULA |
| CENDI "PROF. GUADALUPE RODEA DE J." | COL. ISSSTE | S.L.P. | VALIDACION TECNICA |
| E.P. MANUEL JOSE OTHON | LAS AGUILAS | VILLA DE ARRIAGA | CONSTRUCCION DE UN AULA DESAYUNADOR |
| COBACH No. 19 | COL. DIVISION DEL NORTE | S.L.P. | CONSTRUCCION DE LA 2a. ETAPA DE LA CUBIERTA CANCHA USOS MULT. BASE ARCOTECHEO |
| CBTIS No. 87 | COXCATLAN | COXCATLAN | SUST. DE IMPERMEAB. Y PINTURA EN PLAFON EDIF. E, F y G, MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE SUB |
| COBACH No. 06 | FRACC. EMILIANO ZAPATA | CIUDAD VALLES | REHABILITACION DE MURO DE CONTENSIÓN |
| CEBACH (CENTRO DE BACHILLERATO 5/11) | CDRAL | CDRAL | CONSTRUCCION DE MODULO DE S.S. 2 E.E. U-1C MODELO SEIT |
| CBTIS No. 46 | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | SUST. DE CUBIERTA Y CANALONES DEL TALLER DE ELECTROMECANICA EDIF. M ESTRUCC DIENTE DE SIERRA |
| CECATI No. 131 | MATEHUALA | MATEHUALA | SUM Y COLOCACION FALSO PLAFON TALLER SECRETARIAL Y CONF ROPA, CAMBIO DE CUBIERTA |
| CONALEP | MATEHUALA | MATEHUALA | SUSTITUCION DE CUBIERTA EDIF F |
| CBTIS No. 186 | SALINAS DE HIDALGO | SALINAS | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS C, D y E. |
| CBTIS No. 121 | COL. BENITO JUAREZ | S.D.G.S. | CONSTRUCCION DE MODULO S.S. MODELO SEIT, 2 E.E. U-1C SUST DE CUBIERTA Y PINTURA ESMALTE ESTRUCC |
| E.P. VESP. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SALINAS DE HIDALGO | SALINAS | REHABILITACION PLAZA CIVICA Y CONSTRUCC DE AULA DIDACTICA 6.00x8.00 ESTRUCC RG. AISLADA |
| E.T.V. BENITO JUAREZ | EJIDO LA LIMA | CIUDAD VALLES | REHABILITACION EDIF C y CONSTRUCCION BIBLIOTECA EDIF G POR SUST 6.00x8.00 E.R. |

Tipo de Proyecto:
Area Responsable de la Información:
Persona Responsable de generar información:

Validaciones Pendientes Bajo Resguardo
Proyectos
Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---|-----------------------------|-----------------|---|
| EJERCICIO MARZO DEL 2011 | | | |
| J.N. SALVADOR DIAZ MIRON | EL JOVO | XILITLA | CONHSTRUCCION DE S.S. Y MUROM DE CONTENCIÓN |
| CECATI No. 54 | FRACC. COLONIAL DEL QUIJOTE | S.L.P. | ESPACIOS DE ACCESIBILIDAD P/PERSONAS C/DISCAPACIDAD, PASAMANOS Y SEÑALÉTICA |
| CBTIS No. 131 | COL. JAIME TORRES BODET | S.L.P. | CONSTRUCCION DE MODULO S.S. MODELO SEIT 2E.E. U-3C P.B. |
| E.P. BENITO JUAREZ | POZAS DE SANTA ANA | GUADALCAZAR | VALIDACION DE CASA DEL MAESTRO |
| ESC. SEC. TECNICA No. 15 | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |
| CECATI No. 27 | COL. HIMNO NACIONAL | S.L.P. | LAB DE TURISMO U-2C 6 E.E. P.B. T ADECUACION DE RAMPAS PINT DE SEÑALÉTICA ESTACIONAMI |
| ESC. SEC. 21 DE MARZO 1806 | COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | S.D.G.S. | CONSTRUCCION DE AULA 3 NIVEL EST. U-3C Y TECHADO DE PATIO |
| E.P. BENITO JUAREZ | REAL DE CATORCE | REAL DE CATORCE | CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA |
| J.N. ALMA INFANTIL | BARRIO DE SANTIAGO | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DE MUSICA |
| J.N. LA PAJARITA | FRACC. DEL VALLE | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| J.N. EVA SAMOANO DE LOPEZ MATEOS | COL. JARDIN | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| E.P. HOMERO BARRAGAN PARDINAZ | COL. SAUZALITO | S.L.P. | MODULO EN ESTRUCTURA U-3C PARA CONTENER 6 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION |
| CENDI "PROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" | FRACC. EL GALLO | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE "PROFRA. ESTHER MENDEZ LOPEZ" | COL. POTOSI RIOVERDE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE No. 05 "PROFRA.CELICA DIAZ DE LEON" | COL. NUEVO PASEO | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| ICAT | SALINAS DE HIDALGO | SALINAS | CONSTRUCCION LAB DE INFORMATICA, AULA USOS MULT COOPERATIVA - BODEGA S.S. O EXT |
| ICAT | MATLAPA | MATLAPA | CONSTRUCCION TALLER CARPINTERIA ESTRUCC T-80C 2 E.E. SUBEST ELEC Y OBRA EXT. |
| CETIS No. 126 | CHARCAS | CHARCAS | INST ELEC Y RED DE VOZ Y DATOS (PARA 5 FILAS DE 10 COMPUTADORAS) |
| INST. TECNOLÓGICO DE VALLES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | EDIFICIO MULTIFUNCIONAL |
| J.N. AMADO NERVO | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | ESTADO FISICO DEL INMUEBLE |
| E.P. ALVARO OBREGON | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | CASA DEL MAESTRO DESTRUIDA |
| E.P. SAN AGUSTIN | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | UNA AULA REQUIERE TECHO |



Instituto Estatal
de Infraestructura
Física Educativa

Formato de Catalogo de Información de Transparencia

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |
| E.P. BENITO JUAREZ | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |
| E.P. LUIS CARRERA LARA | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |

Tipo de Proyecto:

Area Responsable de la Información:

Persona Responsable de generar información:

Validaciones Atendidas

Proyectos

Margarita Leal Diaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

EJERCICIO MARZO DEL 2011

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|
| E.P. NIÑOS HEROES | COL. HIMNO NACIONAL | S.L.P. | REHABILITACION DE 2 MODULOS DE S.S., RED ELEC. E HIDRAULICA |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | SALINAS DE HIDALGO | SALINAS DE HIDALGO | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA |
| E.P. MARIA DEL CARMEN CASTILLO MORALES | COL. OLLERIA | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| E.P. RAZA DE BRONCE | LOS VAZQUEZ | MEXQUITIC DE C. | CONSTRUCCION DE LOSA |
| E.P. EMILIANO ZAPATA | NORIA DE SN PEDRO | CEDRAL | DEMOLICION DE AULA ATIPICA EDIF. 1A'. CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURADA 6x8 MAMPOSTERIA EDIF A Y RED ELEC. |
| J.N. HIMNO NACIONAL | VILLA DE ARRIAGA | VILLA DE ARRIAGA | VALIDACION DEL TERRENO P/REUBICACION DEL PLANTEL |
| J.N. JESUS SILVA HERZOG | FRACC. SALAZAREZ | S.L.P. | AUMENTARLE 1 MTO A LA BARDA EXISTENTE |
| J.N. LEONA VICARIO | COL. JUAN SARABIA | S.L.P. | REHABILITACION LOSA DE AULAS |
| J.N. ENRIQUE LAUBSCHER | BARRIO LAS LOMAS | CIUDAD VALLES | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| E.P. MARIA DEL SOCORRO LEOS HERNANDEZ | COL. PALMA DE ROMERO | MATEHUALA | CONSTRUCCION EDIF A 3 AULAS DIDACT S.S. DIRECCION 6x8 ESTRUCTUR REG OBRAS EXT |
| CEDE No. 8 "DOMITILA CRUZ CRUZ" | COL. LAS CUMBRES | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CENDI No. 2 "PROFRA. GUADALUPE RAMOS MOTILLA" | COL. EL VERGEL | CIUDAD VALLES | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| COBACH No. 10 | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | CONSTRUCCION AULA DIDACTICA |
| COBACH No. 40 | COPALO CHALCO | AXTLA DE TERRAZAS | CONSTRUCCION DE S.S. ESTRUCTURA U-2C |
| COBACH No. 04 | EL NARANJO | EL NARANJO | INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 T.R. |
| CETIS No. 125 | EL SAUZALITO | S.L.P. | SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL EDIF G ESTRUCTUR T-80 6E.E. |
| CBTA No. 122 | JALPILLA | AXTLA DE TERRAZAS | IMPERMEABILIZACION DEL LAB QUIMICA, FISICA Y BODEGA |
| CECATI No. 181 | FRACC. 3a. GRANDE | S.L.P. | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EDIF. B Y D. ACABADOS DE ALBAÑILERIA EN FACHADA PRINCIPAL. |
| COBACH No. 07 | AHUALULCO DEL SONIDO 13 | AHUALULCO | CONSTRUCCION AULA DIDACTICA |
| CECYTE No. IX | DELEGACION DE BOCAS | S.L.P. | CONSTRUCCION DE LAB DE COMPUTO 4E.E. EST. U-1C EDIF. E |
| COBACH No. 20 | FRACC. LA HUERTA | RIOVERDE | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES |
| CECYTE VII | CHAPULHUACANITO | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE LAB DE USOS MULTIPLES Y OBRAS EXTERIORES |
| COBACH No. 14 | TANCANHUITZ | TANCANHUITZ | ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL EN ESPACIOS EDUCATIVOS |
| ESC. SEC. TECNICA No. 43 | LA PILA | S.L.P. | CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACT 2E.E. ESTRUCTUR U-1C Y REHAB TALLER DE MAQ Y HERRAM. |
| ESC. SEC. GRAL. GRACIANO SANCHEZ | S.D.G.S. | S.D.G.S. | CONSTRUCCION TALLER DE DIBUJO 4E.E. ESTRUCTUR U-2C |
| E.P. MARTHA GALLEGOS BRIONES | FRACC. GABRIEL MARTINEZ | RIOVERDE | CONSTRUCCION 2 AULAS DIDACT 6x8 ESTRUCTUR REG, BARDA PERIMETRAL, RED ELEC. |
| ESC. SEC. TECNICA No. 17 | SAN CIRO DE ACOSTA | SAN CIRO DE ACOSTA | SUST. PISOS EDIF A,B,E, PLAZA CIV Y ANDADORES CONSTRUCC CANCHA BASQUET SUST MALLA |
| E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | FRACC. MORALES | S.L.P. | REHABILITACION DE S.S., MUEBLES DE BAÑO, MAMPARAS, PINTURA (INTERIOR) |
| ESC. NORMAL EXP. NORMALISMO MEXICANO | MATEHUALA | MATEHUALA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS E IMPERMEABILIZACION. |
| CECYTE No. VIII | TEZAPOTLA | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2 E.E. ESTRUCTUR. U-2C Y OBRAS EXT. |
| UNIVERSIDAD SAN PABLO (SECCION PRIMARIA Y SECUNDARIA) | FRACC. BALCONES DEL VALLE | S.L.P. | 1a. ETAPA SISTEMA CONSTRUCTIVO IEIFE |
| UNIVERSIDAD SAN PABLO (SECCION PRIMARIA Y SECUNDARIA) | FRACC. BALCONES DEL VALLE | S.L.P. | 1a. ETAPA LOSA ACERO |
| UNIV. TEC. DE S.L.P. | S.L.P. | S.L.P. | 1a Y 2a ETAPA GRADAS Y VESTIDORES |
| UNIV. TEC. DE S.L.P. | S.L.P. | S.L.P. | ARCHIVO |
| UNIV. TEC. DE S.L.P. | S.L.P. | S.L.P. | BARDA PERIMETRAL |

Formato de Catalogo de Información de Transparencia

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| INST. TECNOLÓGICO SUP DE RIOVERDE | RIOVERDE | RIOVERDE | CONSTRUCCION DE CAFETERIA |
| INST. TECNOLÓGICO SUP DE RIOVERDE | RIOVERDE | RIOVERDE | ALUMBRADO CANCHA DEPORTIVA |

Tipo de Proyecto:

Validaciones Pendientes Bajo Resguardo

Area Responsable de la Información:

Proyectos

Persona Responsable de generar información:

Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

| EJERCICIO ABRIL DEL 2011 | | | |
|--|---|--------------------|--|
| J.N. SALVADOR DIAZ MIRON | EL JOVO | XILITLA | CONHSTRUCCION DE S.S. Y MUROM DE CONTENCIÓN |
| CECATI No. 27 ESC. SEC. 21 DE MARZO 1806 | COL. HIMNO NACIONAL COL. GENOVEVO RIVAS GUILLEN | S.L.P. S.D.G.S. | LAB DE TURISMO U-2C 6 E.E. P.B. T ADECUACION DE RAMPAS PINT DE SEÑALÉTICA ESTACIONAMI CONSTRUCCION DE AULA 3 NIVEL EST. U-3C Y TECHADO DE PATIO |
| E.P. BENITO JUAREZ | REAL DE CATORCE | REAL DE CATORCE | CONSTRUCCION DE AULA ATIPICA |
| J.N. ALMA INFANTIL | BARRIO DE SANTIAGO | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DE MUSICA |
| J.N. LA PAJARITA | FRACC. DEL VALLE | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| J.N. EVA SAMOANO DE LOPEZ MATEOS | COL. JARDIN | S.L.P. | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA |
| E.P. HOMERO BARRAGAN PARDIÑAZ | COL. SAUZALITO | S.L.P. | MODULO EN ESTRUCTURA U-3C PARA CONTENER 6 AULAS, BIBLIOTECA Y DIRECCION |
| CENDI "PROFRA. RAQUEL GALAVIZ GUZMAN" | FRACC. EL GALLO | MATEHUALA | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE "PROFRA. ESTHER MENDEZ LOPEZ" | COL. POTOSI RIOVERDE | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| CEDIE No. 05 "PROFRA.CELICA DIAZ DE LEON" | COL. NUEVO PASEO | S.L.P. | REHABILITACION GENERAL |
| ICAT | MATLAPA | MATLAPA | CONSTRUCCION TALLER CARPINTERIA ESTRUCC T-80C 2 E.E. SUBEST ELEC Y OBRA EXT. |
| CETIS No. 126 | CHARCAS | CHARCAS | INST ELEC Y RED DE VOZ Y DATOS (PARA 5 FILAS DE 10 COMPUTADORAS) |
| INST. TECNOLÓGICO DE VALLES | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | EDIFICIO MULTIFUNCIONAL |
| J.N. AMADO NERVO | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | ESTADO FISICO DEL INMUEBLE |
| E.P. ALVARO OBREGON | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | CASA DEL MAESTRO DESTRUIDA |
| E.P. SAN AGUSTIN | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | UNA AULA REQUIERE TECHO |
| E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |
| E.P. LUIS CARRERA LARA | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |

Tipo de Proyecto:

Validaciones Atendidas

Area Responsable de la Información:

Proyectos

Persona Responsable de generar información:

Margarita Leal Díaz de León

| PLANTEL | LOCALIDAD | MUNICIPIO | META |
|---------|-----------|-----------|------|
|---------|-----------|-----------|------|

| EJERCICIO ABRIL DEL 2011 | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|
| J.N. SALVADOR NOVO | EJIDO SAN FELIPE | CIUDAD VALLES | REHABILITACION DE AULAS |
| E.P. EMILIANO ZAPATA | NORIA DE SAN PEDRO | CEDRAL | REHABILITACION DE 2 AULAS Y RED. ELEC. |
| E.P. BENITO JUAREZ | POZAS DE SANTA ANA | GUADALCAZAR | VALIDACION CASA DEL MAESTRO |
| E.P. RAFAEL NIETO | EJIDO SAN FELIPE | CIUDAD VALLES | AUTORIZACION DEMOLICION AULAS DE MADERA |
| E.T.V. JOSE LOPEZ PORTILLO | EJIDO LAS CAMILLAS | CIUDAD VALLES | DEMOLICION DE BODEGA |
| C.B.T.I.S. No. 131 | COL. JAIME TORRES BODET | S.L.P. | ACCESIBILIDAD EN ANDADORES, P/LOS EST. CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCC. MODULO. S.S. |
| CECYTE No. 1 | FRACC. LOMAS DEL MEZQUITAL | S.L.P. | VALIDACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO. |



Formato de Catalogo de Información de Transparencia

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|---|
| CECATI No. 59 | FRACC. INDUSTRIAS | S.L.P. | RAMPAS DE ACCESO, DISCAPACITADOS, BARANDALES Y SEÑALÉTICA |
| CONALEP | FRACC. LA DIANA | CIUDAD VALLES | REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUC. |
| CENDI No. 2 "PROF. GUADALUPE RAMOS MOTILLA" | COL. EL VERGEL | CIUDAD VALLES | CONDICIONES GENERALES DEL PLANTEL |
| ESC. SEC. TECNICA No. 15 | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | CONDICIONES GENERALES DE LA INFRAESTRUC. |
| ICAT | MATLAPA | MATLAPA | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA ESTRUCTURA T-80 C DE 2 E.E. |
| CECYTE No. VII | CHAPULHUACANITO | TAMAZUNCHALE | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E. ESTRUCT. U-2C Y OBRAS EXT. |
| MERCADO Y CENTRO DE ABASTOS | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES | VALIDACION DEL TERRENO |
| FERIA NACIONAL POTOSINA | COL. LOMAS DEL TEPEYAC | S.L.P. | REEMPLAZO DE LA CUBIERTA DE LA PALAPA ARTESANAL EN LAS INST. DE LA FENAPO |
| CASA DE SALUD | EJ. LA BOLSA | SAN VICENTE TANCUAYALAB | TERMINACION DE EDIFICIO |
| CASA DE SALUD | EJ. LA BOLSA | SAN VICENTE TANCUAYALAB | CONSTRUCC. DE EDIF "B" AULA REG. 6.00X8.00 M |
| CENTRO EJIDAL | EJ. SAN JUAN DE LAS VEGAS | SAN VICENTE TANCUAYALAB | TERMINACION DE EDIFICIO ATIPICO |
| ICAT | SALINAS DE HIDALGO | SALINAS | CONSTRUCCION DE LAB. DE INFORMATICA, AULA USOS MULT. COOPERATIVA-BODEGA, S.S. O. EXT. |
| ESC. SEC. TECNICA N/C | FRACC. LOS MAGUEYES | S.L.P. | CONSTRUCCION 3 AULAS DE 2 E.E. ESTRUCT. U-3C, EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR. |
| E.P. BENITO JUAREZ | GUADALCAZAR | GUADALCAZAR | REHABILITACION GENERAL |